

Tech Bulletin 21: Halteklammer für untere Scharnierschraube des Rahmens

März 2020

Betroffene Produkte: Gocycle GX 890000-892500 and GXi 915536-915571, 915577, 915585, 915588, 915590, 915591, 915616, 915618, 915627-915894

Obligatorische Inspektionsbeschreibung

Die untere Scharnierschraube des Rahmens kann sich lösen, brechen oder herausfallen, was die Lebensdauer des Rahmenscharniers verkürzen kann und zu Schäden am Rahmen führen kann beim Zusammenklappen.



Position der unteren Scharnierschraube des Rahmens



Schraube fehlt - nicht OK



Schraube fehlt nicht – OK



Entfernen

Überprüfen Sie Ihr Gocycle, um festzustellen, ob die untere Scharnierschraube des Rahmens fehlt. Sollte der Bolzen fehlen, dann fahren Sie bitte nicht mit Ihrem Gocycle und seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Ihr Gocycle zusammenfallen oder anheben, bewegen oder verpacken. Bitte kontaktieren Sie uns über unser [Kontaktformular](#), um einen Ersatzbolzen über die Garantie zu erhalten.

Montage des unteren Scharnierbolzen-Halteclips

Wenn die untere Scharnierschraube des Rahmens nicht fehlt, müssen Sie einen Halteclip für die untere Scharnierschraube anbringen. Dieser kann in wenigen Sekunden von Hand angebracht werden, wie unten gezeigt wird.



Rahmenklammer-Halteklammer oben gezeigt



Montage des unteren Scharnierbolzen-Halteclips - wie gezeigt, fest nach oben drücken



Halteklammer der unteren Scharnierschraube installiert - richtig.

Sie können Ihren kostenlosen Halterungsclip für die unteren Scharnierbolzen auf unserer Gocycle-Website über die folgenden Links bestellen:

Großbritannien - http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

EU - http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

USA - <https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02>

Verwenden Sie an der Kasse den Gutscheincode BOLTCLIP um Ihre kostenfrei Halteklammer zu bestellen und verwenden Sie den Code TB21&22 für einen kostenlosen Versand für Kunden in den USA, Kalifornien und der EU. Kunden außerhalb der EU und Nordamerikas wenden sich bitte an Ihren örtlichen Gocycle-Händler..

Kann ich meinen Gocycle GX / GXi weiterfahren?

Wenn der untere Scharnierbolzen Ihres Rahmens nicht fehlt und Sie Ihr Gocycle vor jeder Fahrt visuell auf einen fehlenden unteren Scharnierbolzen untersuchen, können Sie Ihr Gocycle weiterfahren. Sollten Sie den unteren Scharnierbolzen-Halteclip nicht montieren, kann es jedoch zum Erlöschen Ihre Rahmengarantie kommen. Wir empfehlen auf jeden Fall dringend, dass Sie den oberen Scharnierbolzen-Halteclip wie oben gezeigt unbedingt anbringen.

Sollte der untere Scharnierbolzen des Rahmens fehlen und Sie Ihre Sicherheit nicht beeinträchtigen oder das Rahmenscharnier nicht beschädigen wollen, dann fahren Sie bitte nicht mit Ihrem Gocycle. Bitte kontaktieren Sie uns über unser [Kontaktformular](#), um einen Ersatzbolzen über Ihre Garantie zu erhalten.

Wenn Sie Fragen zu diesem technischen Bulletin haben, wenden Sie sich bitte über unser [Kontaktformular](#) an den technischen Support von Gocycle