

Bulletin technique 21 : Clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre

Mars 2020

Produits concernés : Gocycle GX 890000-892500 and GXi 915536-915571, 915577, 915585, 915588, 915590, 915591, 915616, 915618, 915627-915894

Contrôle obligatoire

Le boulon d'articulation inférieur du cadre peut se desserrer, se casser ou tomber, ce qui pourrait réduire la vie utile de la charnière du cadre et endommager le cadre pendant le pliage.



Emplacement du boulon d'articulation inférieur du cadre



Boulon absent : Problème



Boulon présent : Correct



Retirer

Vérifiez votre Gocycle pour voir si le boulon d'articulation inférieur du cadre est absent. Si c'est le cas, n'utilisez pas votre Gocycle et redoublez de vigilance si vous devez le plier, le soulever, le déplacer ou l'emballer. Veuillez nous contacter en utilisant notre [formulaire de contact](#) pour organiser la pose d'une goupille de boulon de rechange sous garantie.

Pose du clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre

Si le boulon d'articulation inférieur du cadre est bien présent, il vous est demandé de poser un clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre. Ce clip est facile à poser à la main en quelques secondes, comme illustré ci-dessous.



Clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre illustré ci-dessus



Pose du clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre : le fichez fermement en place en le poussant vers le haut, comme sur l'illustration



Clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre posé correctement.

Vous pouvez commander votre clip de retenue gratuit du boulon d'articulation inférieur du cadre sur le site de Gocycle en utilisant l'un des liens ci-dessous :

Royaume-Uni - http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

UE - http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

États-Unis - <https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02>

Utilisez le code de bon d'achat BOLTCLIP lors du paiement pour obtenir la pièce gratuitement, et le code TB21&22 pour obtenir les frais de port gratuits, aux États-Unis, au Canada et dans l'UE. Pour les clients en dehors de l'UE et de l'Amérique du Nord, veuillez contacter votre revendeur Gocycle local.

Est-ce que je peux continuer à rouler avec mon Gocycle GX/GXi ?

Si le boulon d'articulation inférieur du cadre est bien présent, et à condition que vous vérifiiez que c'est bien le cas avant chaque trajet, vous pouvez continuer à utiliser votre Gocycle. Néanmoins, nous vous recommandons vivement de poser de toute urgence le clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre de la manière illustrée plus haut. Le non-ajout du clip de retenue du boulon d'articulation inférieur du cadre est susceptible d'annuler la garantie de votre cadre.

Si le boulon d'articulation inférieur du cadre est absent, par prudence et pour éviter de vous mettre en danger et de risquer d'endommager la charnière du cadre, n'utilisez pas votre Gocycle. Veuillez nous contacter en utilisant notre [formulaire de contact](#) pour organiser la pose d'une goupille de boulon de rechange sous garantie.

Si vous avez des questions concernant ce bulletin technique, contactez le support technique de Gocycle à l'aide de notre [formulaire de contact](#)