

Bollettino tecnico 21: Clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore

Marzo 2020

Prodotti interessati: Gocycle GX 890000-892500 and GXi 915536-915571, 915577, 915585, 915588, 915590, 915591, 915616, 915618, 915627-915894

Descrizione ispezione obbligatoria

Il bullone della cerniera telaio inferiore può allentarsi, rompersi o cadere, riducendo la vita utile della cerniera del telaio e introducendo il rischio di danneggiare il telaio stesso durante la chiusura della bicicletta.



Posizione del bullone della cerniera telaio inferiore



Bullone mancante - Non OK



Bullone presente – OK



Rimuovere

Ispezionare la Gocycle per verificare la presenza del bullone della cerniera telaio inferiore. In caso di bullone mancante, non utilizzare la Gocycle e prestare particolare attenzione durante la chiusura, il sollevamento o la conservazione della bicicletta. Si prega di contattare Gocycle utilizzando l'apposito modulo per predisporre l'installazione in garanzia di un bullone sostitutivo.

Installazione clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore

Se il bullone è presente, sarà necessario installare una clip di fissaggio; la procedura può essere eseguita manualmente in pochi secondi, come mostrato di seguito.



Clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore (sopra)



Installazione clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore - spingere con forza come mostrato in figura



Clip di fissaggio bullone della cerniera telaio inferiore - correttamente installato.

La clip di fissaggio può essere ordinata direttamente dal sito web di Gocycle utilizzando i seguenti link:

UK - http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

UE - http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

USA - <https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02>

I clienti residenti in USA, CA e UE possono utilizzare il codice “BOLTCLIP” in fase di pagamento per ottenere il pezzo gratuitamente, e il codice “TB21&22” per beneficiare di spedizione gratuita. I clienti residenti al di fuori dell’UE e del Nord America dovranno invece rivolgersi al proprio rivenditore Gocycle di fiducia.

Posso continuare a utilizzare la mia Gocycle GX/GXi?

Sì, a condizione che il bullone della cerniera telaio inferiore sia correttamente installato e che si provveda a verificare la presenza del bullone prima di ogni utilizzo della Gocycle. Tuttavia, si raccomanda di installare l’apposita clip di fissaggio con la massima priorità, seguendo la procedura sopra riportata. La mancata installazione della clip di fissaggio potrebbe invalidare la garanzia del telaio.

Se il bullone della cerniera telaio inferiore non è presente, raccomandiamo invece di non utilizzare la Gocycle; si tratta di una misura puramente precauzionale, che serve a non compromettere la sicurezza dell’utente e a non danneggiare la cerniera del telaio. Si prega di contattare Gocycle utilizzando l’apposito [modulo](#) per predisporre l’installazione in garanzia di un bullone sostitutivo.

In caso di domande sul presente bollettino tecnico, contattare il team di assistenza tecnica Gocycle utilizzando l’apposito [modulo di contatto](#)